Note di rilascio

Pacchetto software fino ai numeri seriali 2548xxxxx: 5995762-04C Luglio 2025

Pacchetto software dai numeri seriali 2549xxxxx: 5995762-05B Luglio 2025

È stata rilasciata una nuova versione del software per i modelli interessati:

Modello	Serie
SILENO minimo 250	Tutti
SILENO minimo 300	Tutti
SILENO minimo 380	Tutti
SILENO minimo 400	Tutti
SILENO minimo 450	Tutti
SILENO minimo 500	Tutti
SILENO minimo 600	Tutti

Il software include le seguenti modifiche:

- Varie ottimizzazioni per prestazioni più affidabili del robot rasaerba in diverse situazioni
- Fondamento per nuove funzionalità future
- Diversi bug risolti

Raccomandiamo di aggiornare il robot rasaerba con l'ultimo aggiornamento software.

Note di rilascio
Dettagli Versione Software: Principale 32.15: Dec. 2021

È stata rilasciata una nuova versione del software per i modelli interessati:

Modello	Serie
SILENO minimo 250	Tutti
SILENO minimo 300	Tutti
SILENO minimo 380	Tutti
SILENO minimo 400	Tutti
SILENO minimo 450	Tutti
SILENO minimo 500	Tutti
SILENO minimo 600	Tutti

Il software include le seguenti modifiche:

- Supervisione della corrente di ricarica. Verifica se la corrente di ricarica è conforme alle aspettative. In caso contrario, il robot rasaerba tenterà di tornare alla stazione di ricarica (fino a 8 volte). Se la corrente continua a non essere conforme, verrà visualizzato l'errore 30 (errore del sistema di ricarica).
- Avvio immediato. Il robot inizia a tagliare l’erba premendo due volte il pulsante “start”, anche se la batteria non è completamente carica.
- Supporto per ZoneProtect Art. N. 15021. Disponibile durante la stagione 2022.
- Correzioni di bug

Raccomandiamo di aggiornare il robot rasaerba con l‘ultimo aggiornamento software.