

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 25.15 - Déc. 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO (R100Li)	A partir de 2016
SILENO (R200Li)	A partir de 2016
SILENO+ (R130Li)	A partir de 2016
SILENO+ (R160Li)	A partir de 2016
smart SILENO (R100LiC)	A partir de 2016
smart SILENO+ (R130LiC)	A partir de 2016
smart SILENO+ (R160LiC)	A partir de 2016
smart SILENO+ (R200LiC)	A partir de 2016

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Contrôle du courant de charge
Vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge (jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Fonction SensorControl disponible sur tous les modèles.
- Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible courant 2022).
- Prise en charge du code de sécurité : code PIN (256 octets).
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 10.40 - Mars 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO (R100Li)	Toutes
SILENO (R200Li)	Toutes
SILENO+ (R130Li)	Toutes
SILENO+ (R160Li)	Toutes
smart SILENO (R100LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R130LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R160LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R180LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R200LiC)	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Amélioration du produit et suppression des bugs du firmware (micrologiciel).
- Prise en charge du nouveau modèle smart SILENO+ (R180LiC).

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 10.38 - Oct. 2020

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO (R100Li)	Toutes
SILENO (R200Li)	Toutes
SILENO+ (R130Li)	Toutes
SILENO+ (R160Li)	Toutes
smart SILENO (R100LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R130LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R160LiC)	Toutes
smart SILENO+ (R200LiC)	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

smart SILENO:

- Une erreur occasionnelle survenant lorsque la tondeuse était en veille pendant une longue période a été corrigée.

Tous modèles:

- Optimisation de la gestion des obstacles
- Diverses améliorations mineures.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.